



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. n. 12 del 11/03/2005

COMUNE DI CUGGIONO

Provincia di Milano



PIANO DEI SERVIZI Catalogo dei servizi esistenti

Ottobre 2011 -agg.Luglio 2012

modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

Gaetano Lisciandra architetto

Largo Bellintani 1/8

20124 Milano

tel 02.29401752 fax 02.29400596

e-mail: studio@lisciandra.it

www.lisciandra.com

Dario Vanetti ingegnere

via C. Battisti 17

20097 San Donato Milanese (MI)

tel 02.51800458 fax 02.89057789

e-mail: work@urbanstudio.it

www.urbanstudio.it

Cabina Enel

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via Annoni
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	44 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Servizi tecnici

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Servizi tecnici
INDIRIZZO	via della Valle
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	847 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Pozzo Acquedotto

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Pozzo Acquedotto
INDIRIZZO	via Giotto
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.130 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via della Valle
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	13 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via Novara
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	14 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via Kennedy
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	22 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via della Valle
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	13 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Pozzo Acquedotto

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Pozzo Acquedotto
INDIRIZZO	via Annoni
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	49 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	viale Cimitero
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 09

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	14 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cimitero

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cimitero
INDIRIZZO	viale Cimitero
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 10

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	28.330 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via Puccini
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 11

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	29 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Magazzino comunale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Magazzino comunale
INDIRIZZO	strada comunale dei Bonvini
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.481 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	via De Gasperi
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 13

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	22 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Telecom

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Telecom
INDIRIZZO	via Cesare Battisi
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 14

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	229 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Enel

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Enel
INDIRIZZO	viale Rossetti
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 15

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	10 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Centrale operativa Telecom

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Centrale operativa Telecom
INDIRIZZO	viale Roma
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 16

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.384 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cabina Telecom

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Cabina Telecom
INDIRIZZO	via della Garagiola
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 17

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI


SUPERFICIE TERRITORIALE 1.151 mq

STATO DI CONSERVAZIONE

COMPATIBILITA' CON IL
CONTESTO

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA locale
FRUIZIONE



Aerofotogrammetrico



Foto aerea

Vasca di laminazione

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Vasca di laminazione
INDIRIZZO	strada comunale Rubone a
CODICE IDENTIFICATIVO	Cuggiono APU 18

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	16.888 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea

Ecoarea

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Pubblica Utilità
DENOMINAZIONE	Ecoarea
INDIRIZZO	via Cicogna
CODICE IDENTIFICATIVO	APU 19

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	7.819 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Istituto Canossiano

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per l'Istruzione
DENOMINAZIONE	Istituto Canossiano
INDIRIZZO	via Concordato, 8
CODICE IDENTIFICATIVO	IST 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI


SUPERFICIE TERRITORIALE	2697 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
STRUTTURE COMPLEMENTARI	oratorio S. Agnese
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	Centro di formazione professionale

L'offerta formativa che si realizza presso la sede si può raggruppare nelle seguenti macroaree:

- corsi diurni triennali di qualifica per giovani in obbligo formativo nei settori delle vendite, dell'acconciatura e dei lavori d'ufficio
- corsi serali di aggiornamento in informatica
- servizio di accoglienza e bilancio di competenze professionali
- moduli di orientamento alla formazione
- corsi di formazione per apprendisti
- corsi post diploma e post qualifica
- servizi per il lavoro



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Scuola Media Statale Carlo Fossati

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per l'Istruzione
DENOMINAZIONE	Scuola Media Statale Carlo Fossati
INDIRIZZO	via Foscolo
CODICE IDENTIFICATIVO	IST 02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	6.858 mq
ALTEZZA	3 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
STRUTTURE COMPLEMENTARI COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA FRUIZIONE	comunale
------------------------------	----------



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Scuola Primaria “Anna Maria Mozzoni”

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per l'Istruzione
DENOMINAZIONE	Scuola Primaria “Anna Maria Mozzoni”
INDIRIZZO	via Annoni
CODICE IDENTIFICATIVO	IST 03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	21.480 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
STRUTTURE COMPLEMENTARI	
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Scuola materna Castelletto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per l'Istruzione
DENOMINAZIONE	Scuola materna Castelletto
INDIRIZZO	via Cornelli
CODICE IDENTIFICATIVO	IST 04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.136 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
STRUTTURE COMPLEMENTARI	
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	frazione Castelletto
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Scuola Materna e asilo nido

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per l'Istruzione
DENOMINAZIONE	Scuola Materna e asilo nido
INDIRIZZO	piazza Belloli
CODICE IDENTIFICATIVO	IST 05


CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	11.263 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
STRUTTURE COMPLEMENTARI	
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Nella sede di Piazza Belloli è ubicato l'asilo nido di Cuggiono che accoglie poco più di 50 bambini con meno di due anni. Oltre all'asilo nido Comunale opera a Cuggiono un nido famiglia (5 posti) e un baby parking (15 posti).



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cappella votiva

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Cappella votiva
INDIRIZZO	via Fratelli Piazza
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	814 mq totale - area di pertinenza 27 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Ex Istituto Santa Marta

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Ex Istituto Santa Marta
INDIRIZZO	piazza Castelletto
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2964 mq
ALTEZZA	3 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	enti religiosi (disabitato)



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area mercato

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Area mercato
INDIRIZZO	vie Leopardi, Matteotti e Villorresi
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	7753 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	pubblica



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Chiesa Santi Giacomo e Filippo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Chiesa Santi Giacomo e Filippo
INDIRIZZO	piazza SS Giacomo e Filippo
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	5838 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto

Le sue origini sono antichissime essendo menzionata in un atto notarile del 988, ma l'edificio attuale è sostanzialmente del sec. XVII, frutto di aggiunte e rifacimenti. Presbiterio e coro risalgono al 1605.

Sulla facciata il bassorilievo del sec. XVI e formella in terracotta di Aurel Jonescu raffigurante la Madonna del Rosario tra i Santi Giacomo e Filippo patroni della parrocchia.

All'interno, ai lati dell'altar maggiore, due tele del Seicento e notevoli arredi dei secoli XVIII e XIX, oltre ad alcuni dipinti e vetrate di Aurel Jonescu e Efrem Redegonda del sec. XX. Sulla facciata dell'attiguo ex convento dei domenicani, in fase di restauro perchè destinato a divenire la sede del decanato, Madona del latte, dipinto anonimo del sec. XVI.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Chiesa di San Rocco

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Chiesa di San Rocco
INDIRIZZO	via San Rocco, 2
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	415 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cappella votiva

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Cappella votiva
INDIRIZZO	via Somma
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	10 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buona
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Foto aerea



Vista

Cappella votiva

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Cappella votiva
INDIRIZZO	via Beolchi
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	332 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Basilica di San Giorgio Martire

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Basilica di San Giorgio Martire
INDIRIZZO	piazza San Giorgio
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2436 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovracomunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Palazzo Kuster

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Palazzo Kuster
INDIRIZZO	viale Roma
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 09

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	3.892 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	sede associazioni



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Chiesa dell'oratorio San Luigi

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Chiesa dell'oratorio San Luigi
INDIRIZZO	via Cavour
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 10

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	169 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Municipio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Municipio
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 11

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	550 mq
ALTEZZA	3 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Museo etnografico

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Museo etnografico
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1142 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area pertinenza Municipio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Area pertinenza Municipio
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 13

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	3535 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Centro polifunzionale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Centro polifunzionale
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 14

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	439 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Polizia Locale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Polizia Locale
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 15

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	270 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Centro sociale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Centro sociale
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 16

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	257 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Biblioteca

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Biblioteca
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 17

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	351 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Aia di villa Annoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Aia di villa Annoni
INDIRIZZO	Piazza XXV Aprile
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 18

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2815 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Da quando la villa e il parco sono divenuti, nel 1979, proprietà comunale si è intervenuti in vari momenti alla ristrutturazione degli immobili.

Nell'immobile situato a sinistra dell'ingresso al parco si trova il locale Centro Sociale.


Questa zona del complesso di Villa Annoni è completata dalla presenza di un'aia in cemento, utilizzata per lo svolgimento di serate danzanti e feste paesane.

Dall'ala destra dell'entrata di Piazza XXV Aprile si entra nel chiostro dove, nella stagione estiva, trova sede il cinema all'aperto. Sempre dal chiostro si accede al Museo Storico Civico delle arti e dei mestieri Cuggionesi.

Nell'ala destra del fabbricato hanno trovato sede la Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare, l'Ufficio della Polizia Locale e la "sala delle colonne" sede dell'Uff. Servizi Demografici.

Nell'ala sinistra vi sono la Sala della Mangiatoia e la Sala Don Milani situate a piano terra e dei locali destinati alla Banda Municipale al piano superiore (sala G. Schneider).

Nel corpo centrale della Villa ha sede il Municipio Comunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Caserma Carabinieri

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Caserma Carabinieri
INDIRIZZO	via Badi
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 19

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2287 mq
ALTEZZA	2 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	ordine pubblico



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Cappella votiva

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Cappella votiva
INDIRIZZO	via Garibaldi
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 20

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	200 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	luogo di culto



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Oratorio San Luigi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	di Interesse Comune
DENOMINAZIONE	Oratorio San Luigi
INDIRIZZO	via Cavour
CODICE IDENTIFICATIVO	SIC 21


CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.062 mq
ALTEZZA	
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	

Luogo di aggregazione ed educazione cristiana.
E' prevista la dismissione in favore della costruzione di una nuova ampia struttura ad ovest del Parco di Villa Annoni



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Campo sportivo Castelletto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura sportiva
DENOMINAZIONE	Campo sportivo Castelletto
INDIRIZZO	via Cornelli, 1
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	5.456 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Piscina Comunale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura sportiva
DENOMINAZIONE	Piscina Comunale
INDIRIZZO	
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	22.044 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA	Castanese e Magentino
FRUIZIONE	

La A.S.D. Ticino è un'associazione apolitica, laica, senza fini di lucro; regolarmente affiliata al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e iscritta al Registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Operando principalmente sul territorio del Comune di Cuggiono (MI) si propone di consentire una corretta e divertente pratica sportiva agli atleti iscritti, che giungono dai comuni del Castanese e del Magentino, mirando alla loro crescita sia a livello sportivo che personale, cercando di accrescerne il bagaglio umano con esperienze nuove ed intelligenti.

Attualmente sono operativi i settori del calcio e del nuoto:

- **CALCIO** vede impegnati quindici ragazzi seguiti da una decina di volontari. Gli allenamenti si tengono una volta alla settimana presso la Palestra del Comune di Cuggiono, nel periodo invernale, e sul Campo dell'Oratorio di Castelletto di Cuggiono nel periodo estivo; partecipando ai Campionati Regionali di calcio a cinque e a sette, ai Campionati Italiani di calcio a cinque ed ai vari Tornei ad invito e partite dimostrative.

- **NUOTO** vede impegnati sedici atleti seguiti alternativamente da dodici volontari. Gli allenamenti si sviluppano su due sessioni settimanali, presso la Piscina Comunale di Cuggiono; numerosi sono i meeting nei quali partecipano gli atleti, oltre ai Campionati Regionali e Nazionali per alcuni di loro.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Aree verdi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per gli insediamenti produttivi
DENOMINAZIONE	Aree verdi
INDIRIZZO	SP31
CODICE IDENTIFICATIVO	SPR 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	10.046 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Aree verdi

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per gli insediamenti produttivi
DENOMINAZIONE	Aree verdi
INDIRIZZO	tra strada comunale dei Bonvini e via 4 Novembre
CODICE IDENTIFICATIVO	SPR 04, SPR 08 - SPR 11

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	4.740 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area verde

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per gli insediamenti produttivi
DENOMINAZIONE	Area verde
INDIRIZZO	strada comunale dei Bonvini
CODICE IDENTIFICATIVO	SPR 05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	288 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE



Aerofotogrammetrico




Foto aerea

Area verde

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per gli insediamenti produttivi
DENOMINAZIONE	Area verde
INDIRIZZO	
CODICE IDENTIFICATIVO	SPR 06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	5.163 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE



Aerofotogrammetrico



Foto aerea

Area verde di via Fermi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	per gli insediamenti produttivi
DENOMINAZIONE	Area verde di via Fermi
INDIRIZZO	via Enrico Fermi
CODICE IDENTIFICATIVO	SPR 07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	125 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Istituto Mater Orphanorum

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Socio sanitario
DENOMINAZIONE	Istituto Mater Orphanorum
INDIRIZZO	vicolo Ospedale, 2
CODICE IDENTIFICATIVO	SSA01


CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	6.967 mq
ALTEZZA	2-3 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N. UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

L'Istituto Mater Orphanorum, con funzione di soggiorno per anziane, è ubicato in Vicolo Vecchio Ospedale, nella zona centrale dell'abitato. La struttura, fondata nel 1945 a Castelletto, è, in questa sede, utilizzata come ospedale sino al 1929, dal 1949, dapprima strutturandosi per l'accoglienza e l'assistenza di fanciulle orfane e successivamente anche per l'accoglienza di donne anziane nella casa di riposo



Aerofotogrammetrica



Foto aerea



Vista

Sede ASL

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Socio sanitario
DENOMINAZIONE	Sede ASL
INDIRIZZO	viale Rossetti, 3
CODICE IDENTIFICATIVO	SSA02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI


SUPERFICIE TERRITORIALE	3.727 mq
ALTEZZA	1 piano
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N. UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

- ufficio scelta e revoca (5 medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta con studio in Cuggiono)
- ambulatorio certificazioni medico-legali: vaccinazioni adulti, certificazioni medico - legali, patenti e profilassi viaggiatore internazionale
- servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica): assicura gli interventi domiciliari e ambulatoriali di assistenza primaria durante le ore notturne, festive e prefestive nei seguenti orari: dalle 8,00 del sabato alle 8,00 del lunedì successivo; dalle 10,00 del giorno prefestivo alle 8,00 del giorno successivo al giorno festivo; dalle 20,00 alle 8,00 di tutti i giorni feriali. Nelle situazioni di urgenza deve essere invece chiamato il 118
- consultorio familiare

L'Ufficio rimborsi dializzati e presidi e ausili; l'Ufficio invalidi; l'Ufficio assistenza protesica, lo sportello voucher - cure domiciliari (attivabili tramite il medico di cura che permettono alle persone non autosufficienti di usufruire di cure direttamente a domicilio) sono presenti, nell'ambito del distretto di Castano, nel solo Comune di Cuggiono. Per tali servizi pertanto Cuggiono si configura come polo attrattore a scala sovracomunale.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Ospedale S.S. Benedetto e Geltrude

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Sanitario
DENOMINAZIONE	Ospedale S.S. Benedetto e Geltrude
INDIRIZZO	via Badi, 4
CODICE IDENTIFICATIVO	SSA03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI


SUPERFICIE TERRITORIALE	26.906 mq
ALTEZZA	2-3 piani
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

POSTI LETTO	200 circa
RICOVERI	Quasi 5.000 (nell'anno 2007)
FRUIZIONE	sovralocale

L'ospedale S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono, situato in Via Badi, dispone di circa 200 posti letto oltre il servizio di pronto soccorso e anestesia; comprende l'unità operative di chirurgia generale, medicina generale e specialistica, l'Unità Operativa Neuro Psichiatria Infantile (UONPI), il Centro Assistenza Limitata (CAL – dialisi) e strutture per medicina di laboratorio; inoltre presso la stessa sede vengono erogati servizi di assistenza alle persone come il Centro Psico Sociale (CPS), il CPS UONPI.

A integrazione delle attività sanitarie nel presidio ospedaliero di Cuggiono ha sede l'associazione di pubblica assistenza Azzurra Soccorso, che opera, oltre che garantendo l'operatività delle ambulanze, effettuando servizi di trasporto degli ammalati e assistenza a manifestazioni sportive e culturali.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di via Turati

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Turati
INDIRIZZO	via Turati
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	960 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco della Parrocchia di Castelletto

DATI GENERALI


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco della Parrocchia di Castelletto
INDIRIZZO	Piazza SS Giacomo e Filippo
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.136 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di via Novara

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Novara
INDIRIZZO	via Novara
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	960 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di via San Rocco

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via San Rocco
INDIRIZZO	via San Rocco
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.363 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di villa Annoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di villa Annoni
INDIRIZZO	confina e ovest con via Cicogna, a est con via Magenta, a nord con villa Annoni
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	224.436 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovracomunale
FRUIZIONE	

Il Parco Il Parco di Villa Annoni di Cuggiono è uno degli esempi più importanti dei parchi dell'epoca neoclassica lombarda, per estensione (23 ha), valore architettonico, botanico e storico-culturale. Il giardino paesistico, l'orto e il frutteto, i campi coltivati; disegnati da filari e il vigneto sulla collina, il tutto incorniciato da un bosco naturale, partecipavano alla composizione estetica del parco che intendeva proporsi a modello del paesaggio che lo circondava.

E' aperto al pubblico da Aprile a Ottobre e visitabile liberamente negli orari di apertura.



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di via Bellotti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Bellotti
INDIRIZZO	via G. Bellotti
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.693 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	comunale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco
INDIRIZZO	
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.439 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea

Parco di viale Rossetti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di viale Rossetti
INDIRIZZO	viale Rossetti
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 09

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	742 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parco di via Puccini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde Pubblico Attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Puccini
INDIRIZZO	via Puccini
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA 12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.579 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
FRUIZIONE	



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato di via Puccini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di via Puccini
INDIRIZZO	via Puccini
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	865 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista


Verde alberato di viale Cimitero

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di viale Cimitero
INDIRIZZO	viale Cimitero
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.136 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista


Verde alberato di Piazzetta Belloli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di Piazzetta Belloli
INDIRIZZO	Piazzetta Belloli
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 03, AVE 17

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.303 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Aree verdi fra via Turati e via Matteotti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Aree verdi fra via Turati e via Matteotti
INDIRIZZO	fra via Turati e via Matteotti
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 04, AVE05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	4.681 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato nei pressi del Cimitero

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato nei pressi del Cimitero
INDIRIZZO	via Turbigo
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 06, AVE 19, AVE 20

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	2.636 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Aerofotogrammetrico

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di viale del
INDIRIZZO	Cimitero
CODICE IDENTIFICATIVO	viale Cimitero
	AVE 07

SUPERFICIE TERRITORIALE	6.214 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE



Aerofotogrammetrico




Foto aerea



Vista

DATI GENERALI

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI



Verde alberato

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato
INDIRIZZO	via Saint Louis, via Filadelfia, via Detroit
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 09, AVE 16

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.933 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato di Piazza Castelletto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di Piazza Castelletto
INDIRIZZO	Piazza Castelletto
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 10, AVE12, AVE 13

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	521 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area verde fra via Stucchi e via Ferrario

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Area verde fra via Stucchi e via Ferrario
INDIRIZZO	fra via Stucchi e via Ferrario
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 11

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	6.040 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato fra via della Languria e via della Valle

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato fra via della Languria e via della Valle
INDIRIZZO	angolo via della Languria - via della Valle
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 14

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	257 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde d'arredo in via Novara

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde d'arredo in via Novara
INDIRIZZO	via Novara
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 15

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	222 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea

Verde d'arredo in via Albrizio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde d'arredo in via Albrizio
INDIRIZZO	via Albrizio
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 18

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	283 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area verde di via Somma

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Area verde di via Somma
INDIRIZZO	via Somma
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 21

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	203 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	sufficiente



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area verde fra via Manzoni e via De Agostini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Area verde fra via Manzoni e via De Agostini
INDIRIZZO	angolo via Manzoni - via De Agstini
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 22

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	405 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Area verde di via De Gasperi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Area verde di via De Gasperi
INDIRIZZO	via De Gasperi
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 24

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	384 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

ns
d
bi


Verde alberato in vicolo Crespi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato in vicolo Crespi
INDIRIZZO	vicolo Crespi
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 26

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	215 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato di via Foscolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di via Foscolo
INDIRIZZO	via Foscolo
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 27

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	260 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato in via Magenta

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato in via Magenta
INDIRIZZO	via Magenta
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 28, AVE 31

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	160 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	sufficiente
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato di via Aldo Moro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di via Aldo Moro
INDIRIZZO	via Aldo Moro
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 29

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI


SUPERFICIE TERRITORIALE	74 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Verde alberato di viale Rossetti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo
DENOMINAZIONE	Verde alberato di viale Rossetti
INDIRIZZO	viale Rossetti
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE 30

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	1.327 mq
STATO DI CONSERVAZIONE	buono
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	buona



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Turati, via Puccini
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 001, 002, 009, 010
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.646 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 003, 126
SUPERFICIE TERRITORIALE	988 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	Via Concordato, via Leopardi, via Matteotti
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 004, 005, 006
SUPERFICIE TERRITORIALE	934 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Leopardi, via Matteotti
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 007, 008, 052
SUPERFICIE TERRITORIALE	3.561 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Filadelfia, via Detroit, via Saint Louis
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 011, 013, 026, 027, 040 - 044
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.706 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

SERVIZI PER LA MOBILITA' E LA SOSTA

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Annoni, Piazzale dello Sport
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 014 - 016, 024
SUPERFICIE TERRITORIALE	5.856 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Giotto
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 019, 033
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.121 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Novara
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 017, 018, 039
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.371 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Matteotti
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 020, 021
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.030 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parceggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parceggio
INDIRIZZO	viale Cimitero, via Martiri della Libertà, via Ticino
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 022, 046, 047
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.187 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Milano
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 023
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.101 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggi a Castelletto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggi a Castelletto
INDIRIZZO	via Don Angelo Ferrario
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 025, 028 - 031, 038
SUPERFICIE TERRITORIALE	4.672 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	Piazzetta Belloli, via Fratelli
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 034 - 036, 045
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.118 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Leopardi, via Santa Maria, Piazza San Giorgio, via Fratelli Piazza
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 053, 087, 094, 095
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.228 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Leonardo da Vinci, via Francesco Somma, via IV Novembre
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 054 - 057, 068
SUPERFICIE TERRITORIALE	4.908 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Francesco Somma, via IV Novembre
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 058 - 059
SUPERFICIE TERRITORIALE	5.804 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parceggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parceggio
INDIRIZZO	Via A. Garavaglia, Via Enrico Fermi
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 060 - 063
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.300 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

SERVIZI PER LA MOBILITA' E LA SOSTA

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via IV Novembre, Strada Comunale dei Bonvini
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 065, 066, 069, 073 - 075, 127
SUPERFICIE TERRITORIALE	4.261 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	Strada Comunale dei Bonvini
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 070, 076
SUPERFICIE TERRITORIALE	7.010 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Alessandro Manzoni, via delle Alpi, via Galileo Galilei
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 078, 084, 090 - 093
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.363 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	Strada Comunale dei Bonvini, via Giovanni De Agostini
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 080 - 082
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.996 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Alberto Da Giussano, via Giuseppe Mazzini, via Varese
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 083, 085, 086, 088, 089
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.058 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio a disco orario (max 1 h)

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio a disco orario (max 1 h)
INDIRIZZO	via Beolchi, Largo Europa, Largo Chiesa Vecchia
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 096, 097, 123
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.320 mq



Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Tommaso Grossi, via Don G. Albeni
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 098 - 100
SUPERFICIE TERRITORIALE	2.362 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	Piazza San Maurizio, via Aldo Moro
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 101,102, 109
SUPERFICIE TERRITORIALE	521 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea




Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Aldo Moro
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 103, 104, 110
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.154 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Solferino
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 105, 108
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.556 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Borsellino e via Falcone
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 106, 107
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.008 mq



An aerial photograph of a residential neighborhood. The image shows several houses with reddish-brown roofs and light-colored walls. A central green field, possibly a park or sports field, is visible. A road intersection is present, with a few cars parked or driving. The surrounding area includes trees and more residential buildings.

Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Magenta
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 111, 112, 117
SUPERFICIE TERRITORIALE	596 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via San Fermo e via San Giuseppe
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 113, 114, 118, 122
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.041 mq




Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Varese
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 115, 116
SUPERFICIE TERRITORIALE	435 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Badi
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 119 - 121
SUPERFICIE TERRITORIALE	6.065 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista

Parcheggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Parcheggio
INDIRIZZO	via Lattuada, via Volta
CODICE IDENTIFICATIVO	SMS 124, 125
SUPERFICIE TERRITORIALE	1.911 mq



Aerofotogrammetrico



Foto aerea



Vista